

Наименование исполнителя:

ООО «Эко-технические системы»
 309512 Белгородская обл.
 г. Старый Оскол мкр. Дубрава
 переулок 3й Московский д.1 офис 1
 Банк получателя: Отделение №8592
 Сбербанк России г. Белгород
 кор/счет 30101810100000000633
 р/счет 40702810007000002364
 Старооскольское отделение
 Белгородского отделения №8592
 г. Старый Оскол ИНН 3128107056
 БИК 041403633

Наименование заказчика:

ООО «Дубравушка»
 309502 Белгородская обл.
 г. Старый Оскол мкр. Дубрава-1 д.4 кв.8
 ИНН 3128112232 КППЗ 12801001
 ОГРН 1163123058878 БИК 041403633
 Банк: Белгородское отделение №8592
 ПАО Сбербанк г. Белгород
 р/сч. 40702810807000004698
 к/сч. 30101810100000000633

Акт №41
 от «23» *марта* 2020г

приёмки-сдачи работ и услуг

на выполнение работ по прочистке вентиляционного канала санузла по адресу:
 мкр. Дубрава квартал 2, дом 5 кв.26

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО «Дубравушка» директор Е.В Фомичева с одной стороны, и представитель Подрядчика директор Алиновский Н.А с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с Договором №41 от 23 марта 2020г на производство работ по прочистке вентиляционного канала Подрядчик провел необходимые работы

№	Наименование работ
1	- Детальное исследование вент. канала с целью уточнения уровней завалов.
2	- Устранение завалов спрессованного строительного мусора, бетонных «пломб» путем ручной очистки с применением шахтного дробления перфоратором. - Контрольная проверка технического состояния вент.канала видеокамерой и датчиком скорости после выполненных работ.
Всего по акту: 17600.00	

Договорная стоимость проведённых работ составляет 17600 (Семнадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек, без учета (НДС)

Работы выполнены в полном объёме и в срок.

Исполнитель:

Директор «Эко-технические системы»
 Алиновский



Заказчик:

Директор ООО «Дубравушка»
 Фомичева Е.В.



Наименование исполнителя:

ООО «Эко-технические системы»
 309512 Белгородская обл.
 г.Старый Оскол мкр. Дубрава
 переулок 3й Московский д.1 офис 1
 Банк получателя: Отделение №8592
 Сбербанка России г.Белгород
 кор/счет 30101810100000000633
 р/счет 40702810007000002364
 Старооскольское отделение
 Белгородского отделения №8592
 г.Старый Оскол ИНН 3128107056
 БИК 041403633

Наименование заказчика:

ООО «Дубравушка»
 309502 Белгородская обл.
 г.Старый Оскол мкр.Дубрава-1 д.4 кв.8
 ИНН 3128112232 КПП312801001
 ОГРН 1163123058878 БИК 041403633
 Банк: Белгородское отделение №8592
 ПАО Сбербанк г.Белгород
 р/сч. 40702810807000004698
 к/сч. 30101810100000000633

Акт № 39
 «18» 03 2020

приёмки-сдачи работ и услуг

**Видео обследование приточно-вытяжной вентиляции в квартире по адресу:
 мкр. Дубрава квартал 2 д.5 кв.26**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика ООО «Дубравушка» директор Фомичева Е.В с одной стороны, и представитель Подрядчика директор Алиновский Н.А. с другой стороны, составили настоящий Акт в том, что в соответствии с Договором №39 от 18 марта 2020г на производство работ по видео обследованию Подрядчик провел необходимые работы

№	Наименование работ
1	Определение состояния вент.канала (шахт) видеоинспекционным оборудованием
Всего по акту: 2500.00	

Договорная стоимость проведённых работ составляет 2500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, без НДС

Работы выполнены в полном объёме и в срок.

Исполнитель:

Директор ООО «Эко-ТС»
 Алиновский Н.А.



Заказчик:

Директор ООО «Дубравушка»
 Фомичева Е.В.

